



Компрессионные швы Проковер Проковер Фикс

Применение

PROCOVER FIX - это гамма, состоящая из: структурных накладок для одноуровневых полов и покрытий (GJA – GJP); периметрических структурных накладок между полами и покрытиями (GWA – GWP). 
PROCOVER FIX решает задачу закрытия расширительных швов пола в промышленных зданиях, или соприкосновении с несущими конструкциями (перекрытия, несущие стены), которым необходимо пространство для различного расширения.
Пространство или расширение, находящееся на уровне пола или покрытия, закрывается накладками-нащельниками, обеспечивая свободное расширение прилегающих материалов, и в то же время, скрывая возможные погрешности края плитки, возникшие при ее резке или укладке.

PROCOVER FIX, предлагаемый в различных моделях и размерах, и выполненный из различных материалов, особо рекомендуется для соединения и закрытия полов и покрытий, в промышленном и торговом секторах.

Материалы

Анодированный алюминий

Сплав Al-Mg-Si с термической обработкой T6 (6060 T6)

Профили изготовлены с помощью экструдирования и обеспечивают умеренную устойчивость к химическим и атмосферным реагентам. Цемент и его производные при намокании производят щелочные вещества, которые, оставаясь на поверхности, могут вызвать коррозию металла (образование гидроксида алюминия). Поэтому наружная поверхность профиля должна быть сразу очищена от цемента, клея и материалов, используемых для заделки швов. 

На профилях, установленных на полу, из-за хождения по ним, анодированная поверхность истирается, со временем утрачивая первоначальную отделку.

Твёрдый ПВХ

Виниловый состав твёрдого ПВХ, не содержащий свинец, противоударный, самозатухающий. Экологически безвредный, стабилизированный солями Ca-Zn.

Общее замечание по металлам

Алюминий, алюминий, нержавеющая сталь и латунь устойчивы не ко всем химическим соединениям, поэтому необходимо избегать их контакта с особо агрессивными веществами, такими как соляная кислота (HCl) и фосфорная кислота (H₃PO₄).

Продукты, которые можно использовать для чистки камня, керамики и керамогранита, такие как например: соляная кислота, белильная известь, раствор гипохлорита натрия повреждают наружную отделку металла и могут вызвать интенсивное образование ржавчины. Кроме того, необходимо всегда и как можно быстрее и аккуратнее удалить остатки цемента, клея и материалов, используемых для заделки швов с поверхности профилей.

укладка

Способ укладки с зажимом из пружинной стали

Достать профиль из упаковки.

Перед началом работ убедиться, что размер температурного шва находится в интервале между 1,5 и 3,5 см.

Удалить, где имеется, защиту (защитную пленку и/или термоусадочную пленку) для сохранения отделки профиля.

Отметить необходимую длину и отрезать профиль на заданную длину с помощью подходящего инструмента.

Вставить зажимы из пружинной стали равноудаленно один от другого в специальную находящуюся внизу направляющую/паз профиля.

- при креплении на стену использовать 4 зажима на каждые 3м профиля;
- при креплении на пол использовать 10 зажимов на каждые 3м профиля.

Уложить профиль с зажимами вдоль температурного шва и равномерно надавить на него по всей длине таким образом, чтобы зажимы вошли вглубь шва, выровняв профиль со стеной или с полом.

Уход и обслуживание

Алюминий

Не требует специального ухода и легко обрабатывается с помощью бесцветного водно-спиртового раствора или с помощью применения обычных моющих средств, за исключением средств на основе кислот (например, соляной или фтористоводородной).

В продаже можно встретить моющие средства, которые делятся на 3 группы:

- щелочного типа;
- нейтрального типа;
- кислотного типа;

Для чистки алюминия рекомендуется использовать нейтральные моющие средства, разведенные в воде, но для ополаскивания - только воду. Используйте неабразивные губки или ткань во избежание царапин и повреждений поверхности профиля.

Во время чистки необходимо уделять особое внимание следующим аспектам:

- не использовать кислотные или щелочные моющие средства, так как они могут повредить алюминий;
- не использовать абразивные материалы и продукты;
- не использовать органические растворители в случае окрашенных поверхностей;
- не использовать моющие средства с неизвестным химическим составом;
- не наносить моющие средства непосредственно на очищаемые поверхности;
- поверхности во время чистки должны быть "холодными" ($T^{\circ}\text{макс.} = 30^{\circ}\text{C}$) и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей; в свою очередь, моющие средства, используемые для чистки, должны быть "холодными" ($T^{\circ}\text{макс.} = 30^{\circ}\text{C}$).
- нельзя использовать устройства с паровым распылением.

В любом случае, заключительная стадия чистки всегда выполняется с помощью соответствующего ополаскивания водой всех обработанных частей, с последующей немедленной сушкой с помощью ткани или мягкой кожи. Нет необходимости в уходе с помощью полирующих или подобных средств.

Рекомендуем своевременно выполнять тщательную чистку профилей в соответствии с указаниями, приведенными на упаковке изделия, во избежание возможных скопления цемента, соединяющего материала или похожих материалов, воздействующих на поверхность профиля.

ПВХ

Не требует особого ухода. ПВХ легко очищается с помощью бесцветного водно-спиртового раствора или с применением обычных моющих средств, за исключением средств на кислотной основе. Заключительное ополаскивание должно выполняться только с помощью воды. Чтобы не поцарапать поверхность, не используйте абразивные ткани или губки.

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае пожара использовать химические продукты для тушения, сухой песок или твердые агенты для тушения.


ПРИМЕЧАНИЕ

С настоящими профилями необходимо обращаться осторожно, используя специальные перчатки, чтобы предотвратить повреждения и/или порезы рук.

Настоящие указания и предписания, хотя и соответствуют нашему опыту, носят исключительно указательный характер и должны быть подтверждены исчерпывающим практическим применением.


Компания Profilras отклоняет всякую ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный ненадлежащим использованием изделия.

Пользователь должен установить пригодность изделия для использования и несет ответственность в случае неправильной укладки материала.




Профиль

	Модели и размеры	
	GJA/50	GJA/70
	Ширина L [мм]	70
Длина [см]		300
Алюминий Анодированный		
Серебро	74550	74610




Профиль

Модели и размеры	GWA/70
Ширина L [мм]	70
Длина [см]	300
Алюминий Анодированный	
Серебро	74552



Профиль

Модели и размеры		GJP/50
Ширина L [мм]		50
Длина [см]		300
Жесткое ПВХ		
	Белый	74551



Профиль

Модели и размеры		GWP/50
Ширина L [мм]		50
Длина [см]		300
Жесткое ПВХ		
	Белый	74553